

KONTTIMÄEN KYLÄYHDISTYS RY
PIHAHANKE 2021 – 2022
HANKERAPORTTI



Sisältö

1	HANKKEEN TAUSTA	2
2	HANKKEEN KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET	3
3	TEHDYT HANKETYÖT.....	4
3.1	Hankkeen osio 1.....	4
3.1.1	Tontin raivaus	4
3.1.2	Leikki- ja kuntoilualue	6
3.1.3	Yläkoulun kunnostus.....	17
3.1.4	Valaistus	21
3.2	Hankkeen osio 2.....	26
3.2.1	Ilmoitustaulu.....	26
3.2.2	Hiekka-astiat ja parkkialue	28
3.2.3	Istutukset ja pihakalusteet	30
3.2.4	Alapello.....	39
3.2.5	Pelikenttä	42
3.2.6	Grillikatoksen tuulisuoja	44
3.2.7	Avajaiset	45
4	BUDJETTIVERTAILU	47
5	SEURANTA, ARVIOINTI JA JATKOTOIMENPITEET	48
6	LIITTEET	49
7	KUVALUETTELO.....	49

1 HANKKEEN TAUSTA

Konttimäen kyläyhdistys ry on Saarijärven kaupungin Konttimäen kylässä toimiva kyläyhdistys, jonka omistuksessa on Konttimäen vanha kansakoulukiinteistö. Koulutoiminta Konttimäellä on päättynyt vuonna 1998, jolloin kyläyhdistys osti kiinteistön Saarijärven kaupungilta. Koulukiinteistöä käytetään kylän kokoontumisiin, vuokrataan matkailu- ja juhlaikäyttöön ja alakoulurakennuksessa on kaksi vuokra-asuntoa.

Kyläyhdistyksen toimintasuunnitelmassa oli jo pitkään ollut vireillä pihasuunnitelman toteuttaminen. Tontti kaipasi kokonaisuudessaan raivausta ja siistimistä, ettei alue kasva umpeen. Matkailijoilta ja kyläläisiltä oli tullut paljon palautetta yläkoulurakennuksen julkisivun huonosta kunnosta ja se pitäisikin maalata pikaisesti, jotta rakennus pysyy kunnossa. Heinäkuussa 2020 koulun piha-alueelta hajosi viimeinenkin lasten kiipeilyteline ja jäljellä olevat keinutkin olivat kunnostuksen tarpeessa. Leikkikenttä on ollut tärkeä virkistys- ja kohtaamispaikka kylän lapsiperheille. Vuoden 2020 Konttihölkkaa järjestettäessä huomattiin koulun pääsisäänkäynnin inva-luiskan lahonneen käyttökelvottomaksi, joten esteetön pääsy koululle ei enää onnistunut. Lisäksi lokakuussa 2020 Keski-Suomen pelastuslaitoksen tekemässä arvioinnissa tuli esille muutamia kehityskohteita, joilla piha-alueen turvallisuutta tuli lisätä.

Kun 5.10.2020 kyläläisille järjestetyssä pihasuunnitteluillalla saatiin kyläläisten omia toiveita pihan kehittämiseksi, päätti kyläyhdistyksen hallitus aloittaa pihahankkeen suunnittelun. Leader-rahoituksen tukipäätös saatiin Leader Viisarin kautta EU:n maaseuturahastosta 25.5.2021 ja hankkeeseen liittyvät työt oli aloitettu omalla riskillä jo huhtikuussa 2021 puuston raivaamisella.

Hanke oli jaettu kahteen osioon, joista ensimmäisen osion työt toteutettiin vuoden 2021 aikana ja osion 2 työt vuoden 2022 aikana. Ensimmäiseen osioon sisältyivät tontin raivaus, yläkoulun julkisivun maalaus yhden seinän osalta, yläkoulun sisäänkäyntien kunnostus, ulkovalaistuksen parantaminen, leikki- ja kuntoilun alueen uusiminen sekä näihin töihin liittyvät talkootarjoilut. Toiseen osioon sisältyivät ilmoitustaulun kunnostus, hiekka-astioiden hankinta, parkkialueen laajennus, istutusalueiden kunnostus, alapellon kunnostus kukkaniityksi, grillikatoksen tuulisuojat, avajaiset ja näihin töihin liittyvät talkootarjoilut.

Monipuolisessa hankkeessa ongelmilta ei välttytty, kun kesän 2021 pitkä hellejakso viivästytti ulkomaalausta ja leikkivälineiden asennuskin venyi syksyyn, koronasta johtuen välinetoimitukset viivästyivät useamman kuukauden. Kevään 2022 istutustöiden aloitusta puolestaan viivästytti kylmä kevät, sillä lunta riitti koulun pihalla vielä toukokuussakin ja routainen maa esti istutustyöt.

Viimeisetkin hankkeen töistä valmistuivat 30.9.2022 ja pihahankkeen avajaisia vietettiin 24.9.2022, jolloin isoa talkooponnistusta juhlittiin ruhtinaallisilla tarjoiluilla ja uudistuneen piha-alueen esittelykierroksella.

2 HANKKEEN KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET

Hankkeen kohderyhmänä olivat kaikki Konttimäen kylän asukkaat, sillä hankkeen myötä piha-alueesta oli tavoitteena saada mahdollisimman hyvin kaikkia kyläläisiä palveleva ajanviettopaikka. Piha-alueen tulee palvella myös alakoululla asuvia vuokralaisia, matkailijoita ja piha-aluetta vuokraavia tapahtumajärjestäjiä. Kyläyhdistyksen omistamat vuokra-asunnot sijaitsevat alakoulurakennuksessa, johon ei hankkeessa kohdistettu mitään toimenpiteitä. Matkailijoita majoittuu molemmissa koulurakennuksissa, ylä- ja

alakoululla. Muun ajan tilat ovat kyläyhdistyksen toiminnan käytössä (jumppa, lentopallo, mölkky, keramiikkatyöt, kokoontumiset, tapahtumat jne.).

Tavoitteena oli paitsi lisätä pihan viihtyisyyttä ja monikäyttöisyyttä, myös parantaa alueen turvallisuutta ja esteettömyyttä. Samalla haluttiin vaalia vanhan historiallisesti merkittävän koulurakennuksen säilymistä.

Hankkeen talkootöiden myötä pyrittiin lisäämään kylän asukkaiden yhteenkuuluvutta ja sosiaalista kanssakäymistä.

3 TEHDYT HANKETYÖT

3.1 Hankkeen osio 1

3.1.1 Tontin raivaus


Hanketyöt aloitettiin tontin raivaustöille 12.4.2021, jolloin tontilla oli vielä runsaasti lunta. Talkoopäiviä kertyi, kun riskialttiita kaadettavia puita pihassa riitti ja kaatamisen lisäksi puiden karsiminen ja pätkiminen vaati oman aikansa. Kun sahatyöt saatiin tehtyä, risut kerättiin pois ja puut ajettiin pinoon. Osa puista myytiin metsätalouden raaka-aineeksi ja osa puista pilkottiin polttopuiksi kyläyhdistyksen omaan käyttöön. Risut annettiin Juha Konttimäelle lämpölaitokselle hakettavaksi, mistä vastikkeeksi saatiin valmista haketta osion 2 ja polkujen katteeksi. Puutarhurin suosituksesta istutusalueiden katteeksi ostettiin havupuiden kuorikatetta puhtaan lehtipuukatteen sijaan.



Kuva 1 Alapellon ympäristöstä kaadettuja puita



Kuva 2 Leikkikentän ympäristöstä kaadettuja ja pinoon ajettuja puita



Kuva 3 ja 4 traktoriavusteisia puunkaatoja

3.1.2 Leikki- ja kuntoilualue

Koulun leikkikentällä oli aikaisemmin hajonnut vanha kiipeilyteline, keinulauta ja keinuja.

Vanha kiipeilyteline ja keinulauta purettiin pois. Keinut kunnostettiin poistamalla keinujen alta tiivistynyt maa-aines, uusimalla hiekka ja lisäämällä keinuihin muovisuojaputket ketjuihin. Parkkialueen toisella puolella sijaitseva leikkimökki ja keinun runko siirrettiin leikkialueelle ja keinun runkoon vaihdettiin nykyisten lautakeinujen tilalle linnunpesäkeinu ja vauvakeinu. Leikkimökki myös maalattiin.

Lisäksi hankittiin uudet leikki- ja kuntoiluvälineet, joille lisättiin hieno hiekka turva-alustaksi välinevalmistajan ohjeiden mukaisesti. Leikkivälineiden pohjamaa lisäksi salaojitettiin alueen märkyden estämiseksi. Leikkivälineiden osalta haastetta aiheutti asennusten aikataulun viivästyminen välinetoimituksen viivästyttyä parilla kuukaudella koronapandemian aiheuttaman maailmanlaajuisen komponenttipulan takia.

Piha-alueelta kaadetut puut todettiin huonosti säilyviksi tasapainorataa varten, joten kyläläisiltä saatiin lahjoituksena kelopuuta, jolle tehtiin tervapetsikäsittely paremman lahosuojan saamiseksi.



Kuva 4 Leikkikenttää ennen hanketta



Kuva 5 Huonokuntoiset vanhat keinut



Kuva 6 Vanha rikkinäinen kiipeilyteline



Kuva 7 Lapset osallistuivat leikkimökin maalaukseen



Kuva 8 Leikkimökki siirrettiin parkkialueen takaa leikkikentälle



Kuva 9 Toinen keinunrunko siirrettiin parkkialueelta leikkikentälle



Kuva 10 Vanhat keinut irrotettiin ja kunnostettiin mm. uusilla suoja-putkilla



Kuva 11 Pesäkeinu ja vauvakeinu asennettuina



Kuva 12 Vanhatkin keinut ovat saaneet uudet suoja-putket ja sakkelit ketjuihin



Kuva 13 Uusille leikkivälineille kaivettiin riittävät pohjat



Kuva 14 Monitoimiväliseen perustusten valua



Kuva 15 Monitoimikeskuksen asennusta



Kuva 16 Vaakakeinin valu



Kuva 17 Vaakakeinu valmiina, taustalla monitoimiväliseen perustukset ja kuntoilukeskuksen asennusta



Kuva 18 Kuntoilukeskuksen lattiaan valettiin vuosiluku muistiin



Kuva 19 Kuntoilukeskuksen katon asennus



Kuva 20 Välineasennuksia kuntoilukeskukseen




Kuva 21 Tasapainoradan asennusta



Kuva 22 Tasapainorata valmiina



Kuva 23 Leikkipuiston käyttöönottotarkastus pidettiin 18.5.2022



Kuva 24 Uudella ilmoitustaululla on leikkipuiston ohjetaulu

3.1.3 Yläkoulun kunnostus

3.1.3.1 Julkisivumaalaus

Yläkoulun julkisivu kaipaisi kokonaisuudessaan maalausta. Koko koulun maalaus on kuitenkin niin iso talkoourakka, että rajasimme maalaustyön osana hanketta vain Konttimäentien puoleiseen päätyseinään, jonka maali oli pahiten rapistunut.

Maalaustyön avuksi rakennettiin telineet varastossa valmiina olleesta puutavarasta. Työ aloitettiin raaputtamalla vanha irtonainen maali pois ja pesemällä seinä. Yksittäisiä lahonneita lautoja jouduttiin uusimaan. Uudella maalilla maalattiin kaikkiaan neljä maalikerrosta ennen kuin seinän sävy saatiin tasaiseksi.



Kuva 25 Ennen hanketta koulun maalipinta oli jo rapistuneen näköinen



Kuva 26 Irtonaisen maalin raaputuksen jälkeen seinäpinnat pestiin maalipesuaineella



Kuva 27 Ensimmäisen maalikerroksen maalausta



Kuva 28 Maalattu päätyulkisivu, jossa näkyy myös uusittu sähkökaappi ja rappuset

3.1.3.2 Sisäänkäynnit

Pääsisäänkäynnin portaisiin tehtiin kaide ja lahonnut invaluiska uusittiin. Sivusisäänkäynnin rappuset uusittiin ja niihin tehtiin uusi kaide. Kaiteiden suunnittelussa haettiin vanhan rakennuksen tyyliin sopivaa mallia.



Kuva 29 Pääsisäänkäynnin invaluiska oli ennen hanketta pahasti lahonnut



Kuva 30 Sivusisäänkäynnin rappuset olivat ennen hanketta kuluneet ja kaide hutera



Kuva 31 Pääsisäänkäynnin uusi invaluiska ja kaide



Kuva 32 Sivusisäänkäynnin uudet portaat ja kaide

3.1.4 Valaistus

Piha-alue kaipasi lisää valaistusta, koska piha oli talviaikaan ja liukkaalla vaarallisen pimeä. Sähkö-Vertanen Oy:n asentajan ohjeiden mukaan kaivettiin kaapeliojat , vedettiin maakaapelit ja peitettiin ojat. Sähkö-Vertanen Oy:n asentaja hoiti kaapeleiden kytkennät.

Uutena asennettiin

- Valopylväät: olemassa oleviin pylväisiin uusittiin valaisimet ja hankittiin kaksi vastaavaa valopylvästä lisää valaisemaan parkki- ja leikkialuetta.
- Parkkipaikalle asennettiin lämmitystolppa talon käyttäjille ja tapahtumia ajatellen sähkölähteeksi mm. kovaäänisiä varten.
- Koulun sivusisäänkäynnin kulmaan asennettiin liiketunnistinvalaisin valaisemaan kulkua yläkoululle.
- Pelikentän vanhoista valoista kunnostettiin kaksi, jotta pelikentällä pelaaminen onnistuu myös pimeään aikaan.
- Info-/ilmoitustaululle lisättiin valot.



Kuva 33 Ennen hanketta leikkialuetta valaisi vain yksi oikealla näkyvä kulunut pylväsvalaisin. Vasemalla pelikentän valoista oli purettu sähköt pois.



Kuva 34 Parkkialuetta valaisi aikaisemmin vain yksi kulunut pylväsvälaisin



Kuva 35 Sisäänkäyntien yhteydessä oli pienet valaisimet, jotka eivät riittäneet valaisemaan kulkua rakennukseen



Kuva 36 Infotaululla ei ollut valaistusta lainkaan



Kuva 37 Maakaapelit vedettiin ammattilaisen ohjeiden mukaisesti talkootyönä



Kuva 38 Leikkialueen vaha pylväs sai uuden valaisimen ja alueelle lisättiin toinen pylväsvalaisin



Kuva 39 Pelikenttä sai nykyaikaiset uudet valaisimet ja turhat vanhat valopylväät poistettiin



Kuva 40 Parkkialueen pylvään valaisin uusittiin ja lisättiin toinen pylväsvalaisin sekä lämmitystolppa



Kuva 41 Yläkoulun nurkkaan lisättiin valot liiketunnistimella



Kuva 42 Ilmoitustaulu sai valot omalla kytkimellä

3.2 Hankkeen osio 2

3.2.1 Ilmoitustaulu

Konttimäen kylän entinen ilmoitustaulu oli huonokuntoinen ja sijaitsi huonossa paikassa, koska ilmoitustaulun ilmoituksia lukiessa tuli lukijan seisoa liikennöidyllä Konttimäentiellä. Entisen info-tilun kartta oli vanhentunut, joten vanha kartta poistettiin ja tilalle asennettiin suojattu ilmoitustaulu ja lisättiin valaistus.

Ilmoitustaululle lisättiin mm. ohjeet ja kiellot koskien uusittua leikkipuiston aluetta. Info-tiluun lisättiin kiinteistön numero pelastuslaitoksen ohjeistuksen mukaisesti niin, että numero on selkeästi tieltä havaittavissa.

1.5.2022 voimaan tulleen tupakkalain muutoksen myötä Konttimäen kyläyhdistyksen hallitus päätti kiinnittää hankesuunnitelmassa mainitun tuhkaastian ilmoitustaulun sijaan kauemmas leikkipuiston alueesta parkkipaikan

ulkovalopylvääseen. Näin pyrittiin varmistamaan, että leikkipuistossa leikkivät lapset eivät altistu passiiviselle tupakoinnille.



Kuva 43 Vanha ilmoitustaulu oli huonokuntoinen ja info-aulun kartta vanhentunut



Kuva 44 Tuhka-astia asennettiin tupakkalain muutoksen takia kauemmas leikkikentästä



Kuva 45 Nyt infotaululla on suojalasin takana oleva ilmoitustaulu, valaistus ja talonnumero

3.2.2 Hiekka-astiat ja parkkialue

Liukkauden torjuntaan hankittiin 3 kpl hiekka-astioita. Kaksi astiaa sijoitettiin alakoulun ulko-ovien läheisyyteen ja yksi yläkoulun rappusten läheisyyteen niin, että hiekoitus toimii myös rakennuksista lähdeettäessä.

Entinen parkkialue oli useaan otteeseen todettu liian pieneksi. Tapahtumia järjestettäessä jouduttiin pelikenttää ja naapurin peltoa käyttämään lisäparkkialueena, kun varsinaisen parkkialueen kapasiteetti ei riittänyt kaikille saapuville autoille. Koska parkkialueen pintamaa oli hienoa hiekkaa, etenkin keväisin ongelmana on ollut se, että alue pehmeni lumien sulamisvesien myötä niin, että autot saattoivat jäädä kiinni upottavaan maahan.

Parkkialuetta laajennettiin alapellon suuntaan, kun isot koivut kaadettiin, keinu ja leikkimökki siirrettiin leikkialueelle. Parkkialueelle ja kulkuväylille ajettiin uutta soraa pintaan. Parkkialueelle pystytettiin lisäksi lämmitystolppa talon käyttäjien ja matkailijoiden käyttöön sekä sähkölähteeksi tapahtumiin mm. kovaäänisiä varten.



Kuva 46 Parkkialueen kapasiteetti ei riittänyt tapahtumiin ja leikkivälineitä oli sijoitettu vaarallisesti parkkialueen yhteyteen



Kuva 47 Parkkialue on laajentunut ja saanut kunnollisen murskepinnan sekä valaistusta ja lämpötolpan



Kuva 48 Uudet hiekka-astiat sisäänkäyntien yhteydessä helpottavat talvikunnossapitoa

3.2.3 Istutukset ja pihakalusteet

Koulun piha-alueella oli kaksi pientä istutusaluetta: pieni perennapenkki sivusisäänkäynnin vieressä ja pensasistutukset alakoulun edessä. Lisäksi pihakatselmuksen yhteydessä yläkoulun päädyssä löytyi puskituneena vanha hyötypuutarha.

Leikkikentän ja parkkialueen väliin istuettiin pensaita aidanteeksi ja lisätään pensaiden juurelle lisättiin hake-/kuorikate. Vanha perennapenkki kaivettiin kokonaan pois ja istutusalueen pohjalle laitettiin suodatinkangas ja uusi multa. Tilalle siirrettiin koulun piha-alueelta löytyneitä vanhoja monivuotisia perennoja ja kyläläiset lahjoittivat eri aikoihin kukkivia perennoja omista puutarhoistaan. Kaikkien siirrettyjen kasvien juuret pestiin puhtaiksi rikkakasvien estämiseksi. Lisäksi perennapenkkiin istutettiin kukkasipuleita.

Alakoulun edustan ränsistynyt istutusryhmä kaivettiin pois. Pensaat olivat huonokuntoisia, joten muutamat säästetyt pensaat siirrettiin vuokra-asuntojen piha-alueelle. Hyötypuutarhan ympäristöstä sen sijaan löytyi hyviä pihasyreenin taimia, jotka siirrettiin alakoulun päätyyn rajaamaan asunnon piha-aluetta yleisestä alueesta. Alakoulun edustan istutusaluetta laajennettiin siten, että kasvien kasvaessa se antaa näkösuojaa asuntoihin ja koristaa pihaa ympäri vuoden. Istutusalueelle uusittiin kasvualusta ja pihalla tehtyjen kaivausten yhteydessä löydettyjä isoja kiviä lisättiin taimien lomaan. Istutusryhmä katettiin kuorikatteella.

Alakoulun terassin edusta on kolkko, joten terassin eteen istutettiin ruusuja.

Yläkoulun päädyssä oleva puskitunut vanha hyötypuutarha raivattiin. Loppukesällä 2022 hyötypuutarhassa olikin jo muutamia kirsikoita syötäväksi, kun raivauksen myötä puut saivat paremmin valoa hedelmien kypsyttämiseksi. Alueelle istutettiin uusia omenapuita ja herukkapensaita. Alueelle raivattiin oleskelualue, jonne hankittiin puutarhakeinu. Pihasta hyötypuutarhaan tehtiin

hakkeella katettu polku. Lisäksi pihalle hankittiin kaksi siirrettävää puutarhapenkkiä.



Kuva 49 Perennapenkki oli jo huonokuntoinen ja rikkaruohojen valtaama



Kuva 50 Alakoulun edustan pensaat olivat huonokuntoiset



Kuva 51 Hyötypuutarha oli pahasti puskitunut



Kuva 52 Vanhat kirsikka- ja omenapuut olivat jääneet muun puuston varjoon



Kuva 53 Pensasaitaa varten parkkipaikan ja leikkikentän väliin vaihdettiin istutusmulta



Kuva 54 Pensasaita rajaa nyt kulkua suoraan leikkikentältä parkkialueelle



Kuva 55 Yläkoulun päädyn perennapenkki on uudistunut



Kuva 56 Pensaiden kaivuun jäljiltä jäi iso hiekkainen kuoppa, johon suunniteltiin tarkasti uusien kasvien paikat



Kuva 57 Istutusalueen täyttäminen aloitettiin asettamalla kivet paikoilleen



Kuva 58 Koko istutusalueen kasvialusta uusittiin laadukkaalla mullalla



Kuva 59 Alakoulun edusta on saanut uusitut istutukset



Kuva 60 Alakoulun terassin eteen istutettiin ruusupensaita



Kuva 61 Hyötytarhaan istutettiin raivauksen jälkeen uusia omenapuita ja marjapensaita



Kuva 62 Puutarhakeinua varten tehtiin kunnolliset pohjat, jotta keinu saatiin suoraan



Kuva 63 Hyötytarhaankin pääsee nyt päivänvalo ja katettu polku johdattaa keinumaan



Kuva 64 Pihalle hankittiin myös kaksi uutta siirrettävää puutarhapenkkiä



Kuva 65 Uudet penkit pääsivät pihan avajaisissa heti käyttöön

3.2.4 Alapelto

Alakoulun alapuolella sijaitseva pelto oli ollut pitkään käyttämättä, joten sen uudelleen käyttöönotto teetti oletettua enemmän työtä. Pellostä nostettiin kiviä ja juuria sekä kitkettiin lupiineja. Lupiinien kitkentää tehtiin alueella muutenkin paljon, mm. hyötypuutarhan puolella. Alapeltoon kylvettiin kauraa ja kukkia kyläläisten ja pölyttäjähönteisten iloksi.



Kuva 66 Alapello oli ollut käyttämättömä pitkään ja lähinnä lupiinien valtaamana



Kuva 67 Lupiineja kitettiin hartiavoimin



Kuva 68 Peltotöitä



Kuva 69 Juuria ja lupiineja kerättiin vielä traktorin käynnin jälkeenkin



Kuva 70 Alapellolla kasvaa niittykukkia ja takaosassa peltoa kauraa



Kuva 71 Pellon kukat tervehtivät ohikulkijaa



Kuva 72 Pölyttäjätkin ovat löytäneet pellon kukat

3.2.5 Pelikenttä

Pelikentällä on aikanaan ollut jääkiekkokaukalo, joka on sittemmin purettu ja valaisimista poistettu sähköt. Koska pelikenttää on käytetty lähinnä tapahtumien aikana parkkialueena, ei alue ollut enää tasainen pallopelejä varten ja se oli päässyt kasvillisuuden valtaamaksi.

Pelikentän kasvillisuutta harattiin ensin koneellisesti ja sen jälkeen vielä käsin. Pelikentälle tuotiin uusi kivituhka, joka ensin lanattiin ja sen jälkeen tiivistettiin. Pelikentän vanhoista valopylväistä kunnostettiin kaksi vaihtamalla niihin led-valaisimet ja vetämällä uudet johdot. Loput pylvääät poistettiin.



Kuva 73 Pelikenttä oli päässyt kasvamaan reunoiltaan umpeen ja ympärillä oli vanhat toimimattomat valopylväät



Kuva 74 Kasvillisuus on poistettu pelikentän pinnasta



Kuva 75 Lopuksi uusi kivituhka tiivistettiin

3.2.6 Grillikatoksen tuulisuoja

Grillikatokseen kaivattiin tuulisuojaa, joten kahdelle seinustalle asennettiin irrotettavat levyt tuulensuojaksi.



Kuva 76 Grillikatoksen avoimet seinät aiheuttivat vaivaa tuulisella säällä



Kuva 77 Nyt grillikatoksessa on siirrettävät tuulisuojailevyt

3.2.7 Avajaiset

Uudistuneen pihan avajaiset järjestettiin lauantaina 24.9.2022, jolloin tapahtumassa kruunattiin lisäksi vuoden 2022 Konttiukko ja myös edellisten vuosien Konttiukot ja -akat oli kutsuttu kruunujaan tuulettamaan.

Avauspuheiden ja Konttiukon kruunauksen jälkeen avajaisten ohjelmassa oli hankkeen esittelykierros, jossa käytiin läpi kaikki hankkeen aikana tehdyt pihan uudistukset. Paikalla oli lisäksi opastusta uuden kuntoilukeskuksen käyttöön ja monenlaista tarjoilua juhlaväelle. Pihaa ja pihapöytiä koristamaan talkooväki oli kerännyt alapellon kukista upeat kimput maljakoihin.



Kuva 78 Kyläyhdistyksen puheenjohtaja Marjatta Suomäki piti avauspuheen ja Konttiukko 2022 Tapio Rutanen avasi uuden pihan leikkaamalla nauhan



Kuva 79 Avajaisiin saapui mukavasti ihmisiä juhlistamaan hankkeen valmistumista

4 BUDJETTIVERTAILU

Kohde	Yhteensä arvio	Hankinta-hinta toteuma	Talkootyön arvo toteuma	Yhteensä toteuma	Toteuma %
3.1 Ilmoitustaulu	416,04 €	393,38 €	105,00 €	498,38 €	120 %
3.3 Tontin raivaus	2 955,00 €	- €	2 865,00 €	2 865,00 €	97 %
3.4 Hiekka-astiat ja parkkialue	1 307,10 €	1 656,95 €	427,50 €	2 084,45 €	159 %
3.5 Leikki- ja kuntoilualue	16 447,86 €	12 918,05 €	5 670,00 €	18 588,05 €	113 %
3.6 Istutukset ja pihakalusteet	6 265,50 €	2 644,50 €	3 457,50 €	6 102,00 €	97 %
3.7 Alapelto	727,00 €	52,00 €	802,50 €	854,50 €	118 %
3.8.1 Julkisivumaalaus	4 840,00 €	741,14 €	2 512,50 €	3 253,64 €	67 %
3.8.2 Sisäänkäynnit	772,80 €	646,52 €	315,00 €	961,52 €	124 %
3.9 Valaistus	7 120,79 €	6 970,56 €	772,50 €	7 743,06 €	109 %
3.10 Pelikenttä	1 026,00 €	605,74 €	232,50 €	838,24 €	82 %
3.11 Grillikatoksen tuulisuojat	366,00 €	285,24 €	360,00 €	645,24 €	176 %
Pihan avajaiset	560,00 €	302,33 €	285,00 €	587,33 €	105 %
Talkootarjoilut	2 100,00 €	430,55 €	2 835,00 €	3 265,55 €	156 %
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ	44 904,09 €	27 646,96 €	20 640,00 €	48 286,96 €	108 %

Hankkeen kustannusarvion mukaisesti hankkeessa tehtävien hankintojen kustannusarvio oli 27 054,09 € ja toteutuneet hankintakustannukset olivat 27 646,96 €, joten hankintojen osalta budjetti ylittyi 592,87 eurolla.

Koronapandemian aiheuttaman kustannusten nousun myötä näin pieni hankintakustannusten ylitys on erittäin hyvä saavutus, kun kustannukset eivät päässeet karkaamaan. Liiallinen kustannusten nousu olisi ollut pienelle yhdistykselle helposti kriittistä.

Hankesuunnitelmassa talkootyötuntien määräksi arvioitiin yhteensä 1 098 talkootuntia, joka jakautui 1 052 henkilötyötuntiin ja 46 konetyötuntiin. Näin laskettuna arvioitu talkootyön arvo oli 17 850,00 €. Toteutuneet talkootyötunnit olivat 1 142 tuntia, joista 1 004 henkilötyötuntia ja 117 konetyötuntia, jolloin lopullinen talkootyön arvo oli 20 325,00 €. Talkootyön osalta henkilötyötunteja säästettiin huomattavasti, kun paljon alun perin henkilötyönä suunniteltuja töitä pystyttiin tekemään koneellisesti. Maaperän kivikkoisuus tuli leikkivälilinjoiden ja istutusten kaivamisessa hieman yllätyksenä, joten

koneellinen kaivuu oli näissä ainut vaihtoehto. Lisäksi esim. alapelto oli odotettua kivisempi, jolloin kivien keruuta jouduttiin sielläkin tekemään koneellisesti.

Kokonaisuudessa talkootyötuntien arvio kahden vuoden projektin ajalta ylitettiin siis 44 tunnilla, joten töiden resursoinnin voidaan todeta onnistuneen hyvin. Tämä resursoinnin onnistuminen näkyy hankkeen osalta myös siinä, että hankkeen aikana ilmenneistä viivästysaasteista ja alustavasti tiiviiltä näyttäneestä aikataulusta huolimatta hanke valmistui aikataulussa.

5 SEURANTA, ARVIOINTI JA JATKOTOIMENPITEET

Tavoitteet kyläläisten osallistamisesta toteutuivat hyvin, sillä talkoisiin osallistui yhteensä 28 yli 15-vuotiasta talkoolaista ja lisäksi alle 15-vuotiaita oli mukana lähes kaikissa talkoissa, pienemmät vähintäänkin seuraamassa uusien leikkivälineiden pystytystä ja isommat lapion varressakin apuna. Toisaalta vähintään kolme kertaa hanketalkoisiin osallistuneita talkoolaisia oli vain 19, joten kohtalaisen pienellä aktiiviporukalla talkoot tehtiin. Ilman näitä kylän aktiiveja ei varmasti olisi hanketta saatu toteutettua.

Leikkivälineet ovat olleet jo aktiivisessa käytössä ja kävijöitä on riittänyt myös muilta paikkakunnilta. Uutta leikkipuistoa on keuhuttu laajalti Saarijärven parhaaksi. Kuntoiluvälineet ovat olleet käytössä erityisesti kyläyhdistyksen järjestämän lasten jalkapallokoulun aikaan, kun lasten vanhemmat ovat käyttäneet odotusajan hyödyksi kuntoillen uusilla välineillä. Lopulta jää nähtäväksi, miten aktiiviseen käyttöön kyläläiset ottavat alueen hankkeen valmistuttua.

Jatkossa hankkeen myötä rakentuneen pihan arviointia suoritetaan mm. leikkivälineiden huoltotarkastusten yhteydessä ja alueen käyttäjämääriä

arvioimalla. Vieraslajien torjuntaa jatketaan edelleen lupiinien kitkentää jatkamalla ja uusimalla alapellon kukka- ja kaurakylvöksiä. Istutusalueet vaativat etenkin ensimmäisinä vuosina tiiviimpää hoitamista ja kitkentää ja esimerkiksi uusille istutetuille taimille hankitaan vielä jänis-/jyrsijäverkot talvisuojausta varten. Pelikentän käyttö pyritään pitämään edelleen aktiivisena mm. jalkapallokoulun ja mölkkyiltojen muodossa ja alueelle tuleva kasvillisuus harataan vuosittain pois esim. leikkivälineiden huoltotarkastuksen ja pihan siivoustalkoiden yhteydessä. Uudet huollettavat kohteet piha-alueella kirjataan huoltolistaan.

6 LIITTEET

LIITE 1 Leikkipuiston turvaohjetaulu

LIITE 2 Leikkipuiston turva-asiakirja

7 KUVALUETTELO

Kuva 1 Alapellon ympäristöstä kaadettuja puita.....	5
Kuva 2 Leikkikentän ympäristöstä kaadettuja ja pinoon ajettuja puita.....	5
Kuva 3 ja 4 traktoriavusteisia puunkaatoja.....	6
Kuva 4 Leikkikenttää ennen hanketta	7
Kuva 5 Huonokuntoiset vanhat keinut.....	7
Kuva 6 Vanha rikkiäinen kiipeilyteline.....	8
Kuva 7 Lapset osallistuivat leikkimökin maalaukseen	8
Kuva 8 Leikkimökki siirrettiin parkkialueen takaa leikkikentälle	9
Kuva 9 Toinen keinunrunko siirrettiin parkkialueelta leikkikentälle.....	9
Kuva 10 Vanhat keinut irrotettiin ja kunnostettiin mm. uusilla suojaputkilla	10
Kuva 11 Pesäkeinu ja vauvakeinu asennettuina.....	10
Kuva 12 Vanhatkin keinut ovat saaneet uudet suojaputket ja sakkelit ketjuih	11
Kuva 13 Uusille leikkivälineille kaivettiin riittävät pohjat	11
Kuva 14 Monitoimivälineen perustusten valua	12
Kuva 15 Monitoimikeskuksen asennusta.....	12
Kuva 16 Vaakakeinun valu.....	13
Kuva 17 Vaakakeinu valmiina, taustalla monitoimivälineen perustukset ja k..	13
Kuva 18 Kuntoilukeskuksen lattiaan valettiin vuosiluku muistiin.....	14
Kuva 19 Kuntoilukeskuksen katon asennus.....	14
Kuva 20 Välineasennuksia kuntoilukeskukseen.....	15
Kuva 21 Tasapainoradan asennusta ja Kuva 22 Tasapainorata valmiina	15

Kuva 23	Leikkipuiston käyttöönottotarkastus pidettiin 18.5.2022	16
Kuva 24	Uudella ilmoitustaululla on leikkipuiston ohjetaulu	16
Kuva 25	Ennen hanketta koulun maalipinta oli jo rapistuneen näköinen	17
Kuva 26	Irtonaisen maalin raaputuksen jälkeen seinäpinnat pestiin maalipe ..	18
Kuva 27	Ensimmäisen maalikerroksen maalausta	18
Kuva 28	Maalattu päätyjulkisivu, jossa näkyy myös uusittu sähkökaappi ja ..	19
Kuva 29	Pääsisäänkäynnin invaluiska oli ennen hanketta pahasti lahonnut...	19
Kuva 30	Sivusisäänkäynnin rappuset olivat ennen hanketta kuluneet ja kai ..	20
Kuva 31	Pääsisäänkäynnin uusi invaluiska ja Kuva 32 Sivusisäänkäynnin ...	20
Kuva 33	Ennen hanketta leikkialuetta valaisi vain yksi oikealla näkyvä kulu ..	21
Kuva 34	Parkkialuetta valaisi aikaisemmin vain yksi kulunut pylväisvalaisin ...	22
Kuva 35	Sisäänkäyntien yhteydessä oli pienet valaisimet, jotka eivät riittä ..	22
Kuva 36	Infotaululla ei ollut valaistusta lainkaan	23
Kuva 37	Maakaapelit vedettiin ammattilaisen ohjeiden mukaisesti talkootyö ..	23
Kuva 38	Leikkialueen vaha pylväis sai uuden valaisimen ja alueelle lisättiin...	24
Kuva 39	Pelikenttä sai nykyaikaiset uudet valaisimet ja turhat vanhat valop ..	24
Kuva 40	Parkkialueen pylväis valaisin uusittiin ja lisättiin toinen pylväisvala ..	25
Kuva 41	Yläkoulun nurkkaan lisättiin valot liiketunnistimella	25
Kuva 42	Ilmoitustaulu sai valot omalla kytkimellä	26
Kuva 43	Vanha ilmoitustaulu oli huonokuntoinen ja info-työkalun kartta vanha ..	27
Kuva 44	Tuhka-astia asennettiin uuden t.. ja Kuva 45 Nyt infotaululla on su ..	27
Kuva 46	Parkkialueen kapasiteetti ei riittänyt tapahtumiin ja leikkivälineitä o ..	28
Kuva 47	Parkkialue on laajentunut ja saanut kunnollisen murskepinnan sek ..	29
Kuva 48	Uudet hiekka-astiat sisäänkäyntien yhteydessä helpottavat talviku ..	29
Kuva 49	Perennapenkki oli jo huonokuntoinen ja rikkaruohojen valtaama	31
Kuva 50	Alakoulun edustan pensaat olivat huonokuntoiset	31
Kuva 51	Hyötypuutarha oli pahasti puskittunut	32
Kuva 52	Vanhat kirsikka- ja omenapuut olivat jääneet muun puuston varjoo ..	32
Kuva 53	Pensasaitaa varten parkkipaikan ja leikkikentän väliin vaihdettiin i ..	33
Kuva 54	Pensasaita rajaa nyt kulkua suoraan leikkikentältä parkkialueelle	33
Kuva 55	Yläkoulun päädyn perennapenkki on uudistunut	34
Kuva 56	Pensaiden kaivuun jäljiltä jäi iso hiekkainen kuoppa, johon suunnit ..	34
Kuva 57	Istutusalueen täyttäminen aloitettiin asettamalla kivet paikoilleen	35
Kuva 58	Koko istutusalueen kasvualusta uusittiin laadukkaalla mullalla	35
Kuva 59	Alakoulun edusta on saanut uusitut istutukset	36
Kuva 60	Alakoulun terassin eteen istutettiin ruusupensaita	36
Kuva 61	Hyötytarhaan istutettiin raivauksen jälkeen uusia omenapuita ja m ..	37
Kuva 62	Puutarhakeinua varten tehtiin kunnolliset pohjat, jotta keinu saatiin ..	37
Kuva 63	Hyötytarhaankin pääsee nyt päivänvalo ja katettu polku johdattaa ...	38
Kuva 64	Pihalle hankittiin myös kaksi uutta siirrettävää puutarhapenkkiä	38
Kuva 65	Uudet penkit pääsivät pihan avajaisissa heti käyttöön	39
Kuva 66	Alapelto oli ollut käyttämättömä pitkään ja lähinnä lupiinien valtaa ...	40
Kuva 67	Lupiineja kitkettiin hartiavoimin ja Kuva 68 Peltotöitä	40
Kuva 69	Juuria ja lupiineja kerättiin vielä traktorin käynnin jälkeenkin	41
Kuva 70	Alapellolla kasvaa niittykukkia ja takaosassa peltoa kauraa	41
Kuva 71	Pellon kukat tervehtivät ohikulkijaa ja Kuva 72 Pölyttäjätkin ovat lö ..	42

Kuva 73 Pelikenttä oli päässyt kasvamaan reunoiltaan umpeen ja ympärillä .43	43
Kuva 74 Kasvillisuus on poistettu pelikentän pinnasta.....43	43
Kuva 75 Lopuksi uusi kivituhka tiivistettiin.....44	44
Kuva 76 Grillikatoksen avoimet seinät aiheuttivat vaivaa tuulisella säällä44	44
Kuva 77 Nyt grillikatoksessa on siirrettävät tuulisuojalevyt45	45
Kuva 78 Kyläyhdistyksen puheenjohtaja Marjatta Suomäki piti avauspuhee..46	46
Kuva 79 Avajaisiin saapui mukavasti ihmisiä juhlistamaan hankkeen valmis .46	46